



Kodak Feed Module for i30 and i40 Scanners (English)

After scanning approximately 15,000 pages, the feed module may start to wear and you may encounter document feeding problems. If this happens, replace the feed module. Additional feed modules can be ordered from your scanner supplier, CAT No. 174 7849.

1. Open the scanner cover by pressing the release lever.
2. Squeeze the plastic clamps that hold the feed module in place and lift the feed module out of position.
3. Insert a new feed module into position aligning the new module into the slots.
4. Close the scanner cover.

Module d'alimentation Kodak pour scanners i30 et i40 (Français)

Après la numérisation d'environ 15 000 pages, le module d'alimentation peut être usé et provoquer des problèmes d'entraînement des documents. Si cela se produit, remplacez le module d'alimentation. Vous pouvez commander des modules d'alimentation de rechange (réf. 174 7849) auprès du fournisseur de votre scanner.

1. Ouvrez le capot du scanner en appuyant sur le levier de déblocage.
2. Appuyez sur les fixations plastiques qui maintiennent en place le module d'alimentation et soulevez celui-ci pour le retirer.
3. Insérez le nouveau module d'alimentation en l'alignant sur les rainures.
4. Refermez le capot du scanner.

Kodak Einzugsmodul für i30 und i40 Scanner (Deutsch)

Nach etwa 15.000 gescannten Seiten kann das Einzugsmodul Verschleißerscheinungen aufweisen, wodurch es zu Einzugsproblemen kommen kann. Ersetzen Sie in diesem Fall das Einzugsmodul. Zusätzliche Einzugsmodule können Sie bei Ihrem Scanner-Fachhändler unter der KAT-Nr. 174 7849 bestellen.

1. Öffnen Sie die Scannerabdeckung, indem Sie auf den Entriegelungshebel drücken.
2. Drücken Sie die Kunststoffklammern, mit denen das Einzugsmodul befestigt ist, zusammen und ziehen Sie das Einzugsmodul heraus.
3. Setzen Sie ein neues Einzugsmodul ein und achten Sie dabei darauf, dass es korrekt in den Aussparungen sitzt.
4. Schließen Sie die Scannerabdeckung.



Modulo di alimentazione Kodak per gli scanner i30 e i40 (Italiano)

Dopo circa 15.000 pagine acquisite è possibile che il modulo di alimentazione dia segni di usura e incorra in problemi di alimentazione dei documenti. Se dovessero verificarsi tali problemi, sostituire il modulo di alimentazione. È possibile ordinare dei moduli supplementari presso il fornitore dello scanner (N° CAT 174 7849).

1. Aprire il coperchio dello scanner premendo la leva di rilascio.
2. Avvicinare i morsetti in plastica che tengono fermo in posizione il modulo di alimentazione e sollevare quest'ultimo.
3. Inserire il nuovo modulo di alimentazione allineandolo nelle fessure.
4. Chiudere il coperchio dello scanner.

Kodak Invoermodule voor i30/i40-scanners (Nederlands)

Na het scannen van ongeveer 15.000 pagina's kan de invoermodule slijtage gaan vertonen en kunnen er problemen met de documentinvoer optreden. Als dit gebeurt, moet u de invoermodule vervangen. Extra invoermodules zijn verkrijgbaar bij de leverancier van de scanner (catalogusnr. 174 7849).

1. Open de klep van de scanner door op de ontgrendelingsknop te drukken.
2. Knijp in de plastic klemmetjes die de invoermodule op zijn plaats houden en til de invoermodule uit de scanner.
3. Plaats de nieuwe invoermodule in de daartoe bestemde sleuven.
4. Sluit de klep van de scanner.

コダック フィードモジュール - i30/i40スキャナ用 (日本語)

スキャナで約15,000ページ分のスキャンを行うと、フィードモジュールが磨耗し始めて、原稿をうまく搬送できなくなる場合があります。この場合は、フィードモジュールを交換してください。交換用のフィードモジュールは、最寄りのスキャナ販売代理店でご注文いただけます (CAT No. 174 7849)。

1. リリースレバーを押してスキャナカバーを開きます。
2. フィードモジュールを固定しているプラスチックの留め具をつまみ、フィードモジュールを引き上げて外します。
3. 新しいフィードモジュールをスロットに合わせて挿入します。
4. スキャナカバーを閉じます。



Módulo de alimentação Kodak para os scanners i30 e i40 (Português)

Após a digitalização de cerca de 15 mil páginas, o módulo de alimentação fica desgastado e pode ocasionar problemas de alimentação de documentos. Caso isso aconteça, substitua o módulo de alimentação, que pode ser encomendado por seu revendedor de scanners pelo nº de CAT 174 7849.

1. Abra a tampa do scanner pressionando a alavanca de liberação.
2. Aperte as garras plásticas que prendem o módulo de alimentação e levante-o para retirá-lo de sua posição.
3. Insira o novo módulo de alimentação no local correto, alinhando-o com as aberturas apropriadas.
4. Feche a tampa do scanner.

Módulo de alimentación Kodak para escáneres i30 y i40 (Español)

Tras escanear 15.000 páginas aproximadamente, es posible que el módulo de alimentación comience a desgastarse y, como consecuencia de ello, se produzcan problemas de alimentación. Si esto ocurre, deberá cambiar el módulo de alimentación. Para solicitar módulos de alimentación adicionales, deberá dirigirse a su proveedor de escáneres, número de catálogo 174 7849.

1. Presione la palanca de apertura para abrir la cubierta del escáner.
2. Apriete las abrazaderas de plástico que sujetan el módulo de alimentación y levántelo para extraerlo.
3. Inserte un nuevo módulo de alimentación y alinéelo con las ranuras para encajarlo en su sitio.
4. Cierre la cubierta del escáner.



用于 i30 型和 i40 型扫描仪的柯达进纸模块（简体中文）

进纸模块会在扫描约 15,000 页后开始磨损，而您也会开始遇到文档送进问题。如果发生此情况，请更换进纸模块。可向您的扫描仪供应商订购额外的进纸模块，产品目录号：174 7849。

1. 按下释放杆打开扫描仪护盖。
2. 压下将进纸模块固定到位的塑料夹，然后向上拉出进纸模块。
3. 对齐新模块和插槽，将新的进纸模块插入到位。
4. 合上扫描仪护盖。

用於 i30 與 i40 掃描器的 Kodak 進紙模組（繁體中文）

大約掃描 15,000 頁之後，進紙模組可能就會開始磨損，您可能會遇到文件進紙的問題。如果發生這種情況，請更換進紙模組。您可以向掃描器供應商訂購額外的進紙模組，型錄號碼：174 7849。

1. 按下釋放手桿以開啓掃描器蓋子。
2. 擠壓固定進紙模組的塑膠夾具，然後將進紙模組抬出它的位置。
3. 對齊插槽，將新的進紙模組插入定位。
4. 關上掃描器蓋子。

EASTMAN KODAK COMPANY
Document Imaging
Rochester, New York 14650
Kodak is a trademark of Eastman
Kodak Company