

Kodak


أجهزة الماسح الضوئي من السلسلة S2000

أجهزة الماسح الضوئي من السلسلة S2000w

الدليل المرجعي



تنظيف منطقة التصوير



المستلزمات والمواد المستهلكة

www.AlarisWorld.com/go/S2000support
www.AlarisWorld.com/go/S2000wsupport

A-61934_ar / الجزء رقم 5K9213 مارس 2020
جميع العلامات التجارية والأسماء المستخدمة هي ملك لأصحابها.


يتم استخدام العلامة التجارية Kodak وتصميم المنتجات وتغليفها بموجب ترخيص من شركة Eastman Kodak.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2020 محفوظة لشركة Kodak Alaris Inc.



5K9213

تنظيف بكرات الفصل واستبدالها




معلومات الدعم

www.alarisworld.com/go/S2000support
www.alarisworld.com/go/S2000wsupport



عند الاتصال بالدعم، عليك تقديم المعلومات التالية:

- وصف المشكلة
- طراز الماسح الضوئي والرقم التسلسلي
- تكوين الكمبيوتر
- تطبيق البرنامج الذي تستخدمه

تنظيف اسطوانة الفصل واستبدالها



تنظيف بكرات التغذية



تنظيف البكرات

