


سلسلة الماسحات الضوئية
Kodak E1030/E1040

الدليل المرجعي



تنظيف منطقة التصوير



المستلزمات والمواد المستهلكة

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support

A-61999_ar / رقم القطعة 5P1138 1 أغسطس 2022
جميع العلامات التجارية والأسماء المستخدمة هي ملك
لأصحابها.



يتم استخدام العلامة التجارية Kodak وتصميم
المنتجات وتغليفها بموجب ترخيص من شركة
Eastman Kodak.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
08/22



5P1138

تنظيف أسطوانة الفصل واستبدالها






معلومات الدعم

AlarisWorld.com/go/E1030support
AlarisWorld.com/go/E1040support




عند الاتصال بالدعم، عليك تقديم المعلومات التالية:

- وصف مشكلتك
- طراز الماسحة الضوئية والرقم التسلسلي
- تكوين الكمبيوتر
- تطبيق البرنامج الذي تستخدمه

تنظيف أسطوانة الفصل واستبدالها



تنظيف بكرات التغذية



تنظيف البكرات

